

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель управления образования администрации города Ачинска

Т.А. Быкова

« 05 » апреля 2018 г.



« 05 » апреля 2018 г.

План мероприятий

по устранению нарушений, выявленных в результате проверки органов надзора (пожнадзор) МБДОУ «Д/С №25»

№ п/п	Наименование нарушения	Мероприятия по устранению предписания.	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости Стоимость затрат в ценах 2018 г. (руб.)	Срок исполнения дата и № предписания	Запланированы/выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении.
1.	№34/1/1. Должностные лица (Герасимова А.С.) не прошли обучение мерам пожарной безопасности в рамках пожарно-технического минимума	Заключение контракта на обучение.		20.06.2018 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27	1000 руб. 2018		Выполнено Заключен контракт №32/18 от 19.03.18г. (19.03 -23.03.18г. проучена)
2.	№ 34/1/2. Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения проведена 1 раз	Заключение контракта на поверку внутреннего противопожарного водоснабжения		20.06.2018 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27	500 руб. Май 2018 500руб. Сентябрь 2018		МБДОУ «Д/С №25» 16.03.18 500р.

3. №34/1/3. Не проведены испытания качества огнезащитной обработки несущих металлоконструкций (косоуров лестничных маршей). №34/1/4. Несущие металлические конструкции (косоуры лестничных маршей), расположенные в электрощитовой, не обработаны огнезащитным составом.	1. Счет на обработку 2. Заложить средства в М.Б. на 2019г.	01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27	Смета, сум от 1804,18 = 21960,0 сум от 1704 = 22104,18.
4. №34/1/5. Помещение электрощитовой не выгорожено от остальной части здания противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости.	Укладка кирпича (силами учреждения)	01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27	
5. №34/1/6. Огнетушитель № 14, расположенный на эвакуационном выходе правого крыла находится в неисправном состоянии (отсутствует раструб).	Закрепит раструб	20.06.2018 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27	Выполнено Раструб закреплен.
6. №34/1/7. Правая лестничная клетка (при подъеме на первый этаж) имеет односторонние поручни. №34/1/8. Левая лестничная клетка (при подъеме на первый этаж) имеет односторонние поручни.	Заключение контракта	01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27	Средства выделены на Зкв. 2018г
7. №34/1/9. Отсутствует прямоугольная площадка вертикальной пожарной лестницы для выхода на кровлю длиной не менее 0.8 метра.	1. Заявка на смету (проектные работы) 2. Ходатайство в УО на выделение денежных средств в 2019г.	01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27	Заявка на смету в УКС от 02.03.18г

8.	№34/1/10. Двери, ведущие с коридора второго этажа на лестничную клетку правого крыла, не имеют уплотнений в притворах (левая дверь).	Установка уплотнителей (силами учреждения)		01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27			
9.	№34/1/11. Двери, ведущие из групповой ячейки второго этажа на лестничную клетку правого крыла, не имеют уплотнений в притворах (правая дверь)	Установка уплотнителей (силами учреждения)		01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27			
10	№34/1/12. Двери, ведущие из групповой ячейки второго этажа на лестничную клетку левого крыла, не имеют уплотнений в притворах (левая дверь).	Установка уплотнителей (силами учреждения)		01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27			
11	№34/1/13. Двери, ведущие из актового зала второго этажа на лестничную клетку левого крыла, не имеют уплотнений в притворах (правая дверь).	Установка уплотнителей (силами учреждения)		01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27			
12	№34/1/14. Двери, ведущие из групповой ячейки первого этажа на лестничную клетку левого крыла, не имеют уплотнений в притворах (левая дверь).	Установка уплотнителей (силами учреждения)		01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27			
13	№34/1/15. Двери, ведущие из групповой ячейки первого этажа на лестничную клетку правого крыла, не имеют уплотнений в притворах (правая дверь).	Установка уплотнителей (силами учреждения)		01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27			
14	№34/1/16. Допускается закрытие дверей на путях эвакуации на замки (медицинский кабинет)			01.10.2019 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27			Выполнено Установлен замок, открывающийся без помощи ключа.

15	№34/1/17.Отсутствует второй эвакуационный выход из помещения группы на втором этаже левого крыла здания. №34/1/18.Отсутствует второй эвакуационный из помещения группы на втором этаже правого крыла здания.			20.06.17 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27г		Проведен пожарднт.
16	№34/1/19.Отсутствует дверное полотно в проеме, соединяющем коридор первого этажа с лестничной клеткой левого крыла здания. №34/1/20.Отсутствует дверное полотно в проеме, соединяющем коридор первого этажа с лестничной клеткой правого крыла здания.			20.06.18 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27	Длужевская Р.Г.	Выполнено
17	№34/1/22.Отсутствует дверное полотно в проеме второго этажа в лестничную клетку правого крыла здания. №34/1/23. Отсутствует дверное полотно в проеме второго этажа в лестничную клетку левого крыла здания.			20.06.18 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27		Выполнено
18	№34/1/21. Отсутствует дверное полотно из группы «Смешарики» первого этажа в лестничную клетку правого крыла здания.			20.06.18 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27	Длужевская Р.Г.	Выполнено

19	<p>№34/1/25. В ограждениях левого крыла здания допущены горизонтальные членения лестничных маршей</p> <p>№34/1/27. В ограждениях правого крыла здания допущены горизонтальные членения лестничных маршей</p>			<p>20.06.18 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27</p>	<p>Длужевская Р.Г.</p>	<p>Средства выделены на Зкв.2018г.</p>
20	<p>№34/1/24. В ограждениях лестничного марша левого крыла здания просветы между вертикальными элементами более 0.1 м.</p> <p>№34/1/26. В ограждениях лестничного марша правого крыла здания просветы между вертикальными элементами более 0.1 м</p>			<p>20.06.18 г. Предписание 22.03.2018 г. №34/1/1-27</p>	<p>Длужевская Р.Г.</p>	<p>Средства выделены на Зкв.2018г.</p>